

Perline gel di silice, per autoessiccatori Secador

Queste sfere di gel di silice con indicazione del colore servono per ricaricare gli essiccatori secador che li rigenera automaticamente per migliaia di cicli.

Gel di silice assorbe l'umidità dell'aria ed è inerte, non tossico e non corrosivo, a differenza di altri essiccanti, il gel di silice non è friabile e non si disintegra in polvere.

Le perline contengono un indicatore di umidità che vira da colore blu a rosa chiaro per indicare che il gel di silice è saturo e non può assorbire ulteriore umidità. Quando le perline rimangono rosa o marrone scuro non si riescono a rigenerare ed è necessario acquistare una nuova confezione.

Peso	PZ	Codice
g		Steda
26	1	K-420740020